



- Komponentenliste:
- 1: Gehäuse K3000
  - 2: Taster Ein/Aus
  - 3: Klibo Uc:400V~
  - 4: Überlastschutz Mx,xA
  - 5: Thermokontakt
  - 6: Motor

Wenn kein Thermokontakt im Motor vorhanden ist, muss die rote und violette Ader verbunden werden.

				Tag	Name	Bezeichnung
			Bearb.	10.08.10	M.Orlik	K3000/Mx,xA/End
			Gepr.			
			<b>KLINGER BORN</b>			ZgNr.
Ind.	Änderung	Tag				Name