



Komponentenliste:

- F1 Überlastschutz x,xA
- F2 Thermokontakt
- M1 Motor
- Q1 Schütz Klibo U_c:230V~
- S1 Not-Aus
- S2 Stop-Taster
- S3 Start-Taster

| | | | | | | |
|------|----------|-----|---------------------|----------|------|---------------------|
| | | | | Tag | Name | Bezeichnung |
| | | | Bearb. | 24.05.22 | Tr | K3000/Mx,xA/Not-Aus |
| | | | Gepr. | | | |
| | | | KLINGER BORN | | | ZgNr. |
| Ind. | Änderung | Tag | | | | Name |